

## 各社の製造工程調査結果

	PCB油と鉱油の混入の可能性			新油と再生油使用の製造工程分離の有無	再生油不含証明書
	並行生産の有無(期間)	製造ライン分離状況(注-1)	注油作業運営状況(注-2)		
愛知電機	1962～1972	分離	適正に管理	分離	有(一部無し)
北芝電機	1957～1972	分離	適正に管理	再生油使用なし	——
キューヘン	PCB油使用実績なし	——	——	再生油使用なし	——
指月電機製作所	1961～1972	分離	適正に管理	再生油使用なし	——
四変テック	PCB油使用実績なし	——	——	不分離	有
ダイヘン	1955～1972	分離	適正に管理	再生油使用なし	——
高岳製作所	a) 1956～1972 b) 1963～1972	分離 分離	適正に管理 適正に管理	不分離	無
中国電機製造	1962～1972	分離	適正に管理	分離	無
東光電気	1959～1969	分離	適正に管理	再生油使用なし	——
東芝	1954～1972	分離	適正に管理	不分離	有
東北電機製造	PCB油使用実績なし	——	——	分離	無
ニチコン	1962～1972	分離	適正に管理	再生油使用なし	——
日新電機	1962～1972	分離	適正に管理	再生油使用なし	——
日立製作所	1955～1972	分離	適正に管理	再生油使用なし	——
日立産機システム	1954～1972	分離	適正に管理	再生油使用なし	——
富士電機	1963～1972	分離	適正に管理	分離	無
北陸電機製造	1962～1972	分離	適正に管理	不分離	無
松下産業機器(富山松下電器)	1962～1972	分離	適正に管理	再生油使用なし	——
松下産業機器(松下受配電システム)	PCB油使用実績なし	——	——	再生油使用なし	——
マルコン電子	1962～1972	分離	適正に管理	再生油使用なし	——
三菱電機	a) 1964～1972 b) 1955～1972	分離 分離	適正に管理 適正に管理	不分離	有
明電舎	1954～1972	分離	適正に管理	再生油使用なし	——

注-1: 製造ライン分離状況; 組立、注油作業域、タンク、配管に関する分離状況

注-2: 注油作業運営状況; 工具・作業服・靴・手袋・現地作業等についての運営状況

以上