

平成 20 年 8 月 25 日

施工業者 各位

日本浴室ユニット工業会
社団法人日本電機工業会
全日本電気工事業工業組合連合会

「電気式浴室換気乾燥暖房機」の電源電線接続部の点検改修に関する重要なお知らせ

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

既にご存知のことと存じますが、点検・改修を実施いたしております「電気式浴室換気乾燥暖房機の電源電線接続部」において、施工業者が点検の際に不適切な接続工事を見逃してしまったことが原因となる、新たな焼損事故事例が発生いたしました。

事故発生に伴い、平成 20 年(2008 年)7 月 8 日、経済産業省より「電気式浴室換気乾燥暖房機の電源電線接続部の点検要請について（第 12 報）」という報道発表により、今回の焼損事故のように不十分な点検が実施されていた例が明らかになったことを踏まえ、原因や点検において不適切な接続工事を見逃してしまった理由等について、関連の施工業者等に周知及び注意喚起を行うとともに、できるだけ速やかに点検及び必要な改修が完了するよう改めて要請がなされました。

つきましては、今回の新たな焼損事故事例を下記のとおりお知らせいたします。

各位におかれましては、同様の焼損事故事例が発生しないようご注意下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

【今回の新たな焼損事故事例】

本事故は、施工時にリングスリープが適切に装着されなかったことから、電源電線接続部の接続が不十分となり、これによって生じた接触不良により焼損事故が発生したと推定されています。なお、当該事故により焼損した電気式浴室換気乾燥暖房機の電源電線接続部は、既に点検が実施されていましたが、リングスリープが装着されていたため、接続状況を十分に確認せずに問題なしとしていたとの報告が点検者からあったことです。

以上

なお、本件に関しご不明の点がございましたら、裏面の各社専用フリーダイヤルまたは以下ホームページをご利用下さいます様、お願い申し上げます。

※本件に関しましては経済産業省のホームページにも掲載されております。

http://www.nisa.meti.go.jp/8_electric/kansouki.html

点検対象機器・メーカーのご相談窓口一覧（第12報より抜粋）

（松下エコシステムズ株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-878-629

（トステム株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-011-821

（株式会社INAXの問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-179-457

（東芝キヤリア株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-444-392

（東陶機器株式会社（現TOTO株）の問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-322-456

（松下電工バス＆ライフ株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-878-629

（ヤマハリビングテック株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-119-555

（エア・ウォーター・エモト株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-262-906

（松下電器産業株式会社、松下電工株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-878-629

（三菱電機株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-201-385

（マックス株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-631-722

（シャープ株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：0120-251-340