

JEM 1455:1990

変圧器用絶縁紙の平均重合度測定方法

正誤票

位置	誤	正
目次	4.3 銅・エチレンジアミン溶液……………7 4.4 銅・エチレンジアミン溶液の調整……7 4.4.1 銅・エチレンジアミン溶液の標定……7 4.5 測定操作……………8 4.5.1 試料の準備……………8 4.5.2 試料の調整……………8 4.5.3 粘度の測定……………9 4.5.4 平均重合度の計算……………9	4.3 銅・エチレンジアミン溶液……………7 4.3.1 銅・エチレンジアミン溶液の調整……7 4.3.2 銅・エチレンジアミン溶液の標定……7 4.4 測定操作……………8 4.4.1 試料の準備……………8 4.4.2 試料の調整……………8 4.4.3 粘度の測定……………9 4.4.4 平均重合度の計算……………9
図5	図5 オストワルド粘度計	図5 キャノンフェンスケ粘度計
図6	図6 キャノンフェンスケ粘度計	図6 オストワルド粘度計
4.4.1	4.4.1 銅・エチレンジアミン溶液の標定	4.3.2 銅・エチレンジアミン溶液の標定
解説	精度(本体の5.)	3.2 精度(本体の5.)

以上

平成 19 年 3 月 16 日作成