

JEM 1423 : 2022
原子力発電所用バルブの検査

正誤票

位置 (項番・見出し)	誤	正
6.1.3 e) 試験結果の判定	クラス1弁はVVB-233 JSME S NC1 0	クラス1弁はJSME S NC1 VVB-2330
10.3.4 a) 4) 調節弁	調整弁の	調節弁の
10.3.4 b) 4) 調節弁	調整弁の	調節弁の
解説 4.3 a) 2)	最終肉厚 () が t	最終肉厚 (t) が

以上

2022年8月26日作成